

新汶分公司危险废物污染防治责任信息统计表

废物名称	废物代码	危险性	产生环节	产生单位	防治责任人	防治措施	处置去向	管理人员
废矿物油	900-203-08	T	G3 各工序	各单位	宿登峰、张祥伟、牛强、杨志强、朱兆泉、李东	1. 检修产生矿物油过滤后，降级使用或用作机床机加工工件冷却用，油渣收集作危废处理。 2. 废油渣用完好铁油桶贮存，桶底加储油盒，防止渗漏到地面。	各单位产生危险废物交危废贮存间暂存，公司组织定期交有资质的危废处置单位统一处理。	1. 公司领导：郭淑兴
废切削液	900-006-09	T	G1 机械加工、减速机、电机制造	智能运输装备事业部、中传公司、骏马公司、中矿公司	张祥伟、朱兆泉、牛强、杨志强	1. 检修产生切削液过滤后，切削液掺加新液回用，废油渣收集作危废处理。 2. 油渣用完好铁油桶贮存。 3. 桶底加储油盒，防止渗漏到地面。		2. 设备管理部：巩伟
废活性炭	900-041-49	I	G1 高压胶管工序、电机制造	橡塑公司、骏马公司	李东、牛强	做好光解、光氧化和活性炭吸附设备的管理，减少有机废气和炭黑胶料的产生，降低活性炭、过滤棉和灯管的使用量。		3. 危废管理：陈伦太
废过滤棉	900-041-49	I	G1 高压胶管工序	橡塑公司	李东			陈红
废灯管	900-023-29	T						4. 乾元公司：周茂峰
废绝缘漆渣	900-252-12	T	G1 电机制造	骏马公司	牛强			5. 智能运输装备事业部：杨涛
水处理污泥	336-064-17	T	G1 不锈钢生产工序	乾元公司	宿登峰	1. 做好浸漆罐规范使用，减少废漆渣产生； 2. 浸漆完成以后，控干净绝缘漆，减少滴落绝缘漆渣的产生。		6. 橡塑公司：陈庆磊
沾染矿物油过滤袋	900-041-49	I、T				压干后及时收集水处理污泥，减少产生。 把沾染矿物油过滤袋的油控干净。		7. 骏马公司：李宁
							8. 中矿公司：赵庆良	
							9. 中传公司：高峰	
							10. 危废贮存间管理：宿登峰、李东、张祥伟、牛强	

注：1. I：易燃性；T：毒性；R：反应性；In：感染性；C：腐蚀性 2. G1 代表产品生产工艺工序产生；G3 代表检修工序产生。